

Harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging

Betreft
2019-12 - Overschrijden termijn testen sprinklers

datum
2 december 2019

Waarneming	Bij inspectie van het VBB-systeem blijkt dat de termijn voor het testen van sprinklers is overschreden.
Toelaatbare grens	Dit is acceptabel onder de voorwaarde dat <ul style="list-style-type: none">- de overschrijding op het moment van inspectie minder dan 12 maanden is;- er een analyse heeft plaatsgevonden van de uitwendige staat van de sprinklers waaruit is gebleken dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de sprinklers niet zullen functioneren. Sprinklers waarvan op grond van hun uitwendige staat het vermoeden bestaat dat zij niet kunnen functioneren (bijvoorbeeld als gevolg van uitwendige corrosie, beschadiging of verf) moeten preventief zijn vervangen;- er een plan van aanpak is, gebaseerd op de analyse, waarin is opgenomen dat de vereiste test binnen 18 maanden na het overschrijden van de termijn zullen worden getest, in elk geval uiterlijk 31 december 2021.
Onderbouwing	<p>Het testen van sprinklerkoppen die 20 (ESFR) of 25 jaar geleden zijn aangebracht is bedoeld om na te gaan of zij hun functie nog kunnen vervullen. In alle normen en voorschriften zijn hierover bepalingen opgenomen. Het is zonder meer noodzakelijk dat de test wordt uitgevoerd.</p> <p>De gekozen termijn waarbinnen de test moet worden uitgevoerd kan van voorschrift tot voorschrift variëren. Het overschrijden van de termijn van de test is niet de bedoeling, maar kan in de praktijk voorkomen. Indien de termijn is overschreden is van belang dat er gerichte actie wordt ondernomen om de test daadwerkelijk uit te voeren. Dit kan aangetoond worden met een plan van aanpak, gebaseerd op een analyse van de uitwendige staat van de sprinklers. Met de analyse wordt in elk geval gezorgd dat beschadigde of gecorrodeerde sprinklers in beeld zijn, en al preventief vervangen kunnen worden.</p> <p>De test is in de regel onderdeel van de onderhoudscyclus. Deze kan (maar hoeft niet noodzakelijk) een kalenderjaar beslaan. Daarom is het redelijk om tot en met 31 december 2021 ruimte te geven.</p>
Methode	N.v.t.